

Kształcenie:

Bialecki Ośrodek Szkolenia

Kurs specjalistyczny maszynisty maszyn wyciągowych
ul. Kościuszki 341, 40-690 Katowice
tel.: 697 630 005
e-mail: katowice@bialecki.pl
<https://bialecki.pl/>

Oddział Jastrzębie Zdrój

ul. Energetyków 8, 44-330 Jastrzębie Zdrój
tel.: 32 411 05 04
e-mail: jastrzembie@bialecki.pl

Oddział Kraków

ul. Bielicka 73, 30-149 Kraków
tel.: 12 352 28 88
e-mail: krakow@bialecki.pl

Oddział Tychy

Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel.: 32 413 17 17
e-mail: tychy@bialecki.pl

Rudpol-Opa spółka z o.o.

ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska
tel.: 32 344 71 00
e-mail: sekretariat@rudpol-opa.pl
<https://rudpol-opa.pl/uslugi/>

Więcej informacji

o zawodzie znajdziesz w:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Łodzi:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273

oraz oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:

ul. Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. (44) 649 60 87, 647 74 01

w Sieradzu:

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

w Skierniewicach:

ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50



Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi



Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 834302



<https://opa-row.pl/wp-content/uploads/2015/10/o1.jpg>,
dostęp: 29.07.2022r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Maszynista górniczych maszyn wyciągowych obsługuje maszyny wyciągowe zainstalowane na szybach oraz szybikach pionowych i pochyłych o nachyleniu powyżej 45 stopni, służące do transportu urobku z dołu kopalni; dostarcza na dół i z dołu na powierzchnię wszelkiego typu materiały, maszyny i urządzenia oraz ludzi; posługuje się odpowiednio wyposażonym stanowiskiem pracy zaopatrzonym w dźwignie i aparaturę sterowniczą, kontrolną, sygnalizacyjną, regulacyjną oraz układy hamowania manewrowego i bezpieczeństwa, a także zestawem narzędzi ślusarsko-monterskich.

Zadania zawodowe:

- utrzymywanie łączności z sygnalistami obsługującymi podszybia poszczególnych poziomów, nadszybie i zręb szybu, odbieranie ustalonych sygnałów,
- załączanie i wyłączanie zasilania energią elektryczną,
- uruchamianie i zatrzymywanie maszyny,
- ciągnięcie urobku,
- opuszczanie i wyciąganie z dołu materiałów, maszyn, urządzeń i ludzi,
- prowadzenie jazdy przy kontrolach i pracach remontowych w szybie,
- ciągła obserwacja wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,

- konserwowanie obsługiwanej maszyny, usuwanie drobniejszych usterek,
- zgłaszanie dozorowi w trybie natychmiastowym wszelkich zauważonych usterek w pracy maszyny i urządzeń towarzyszących.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Aby zdobyć zawód maszynisty górniczych maszyn wyciągowych najlepiej ukończyć szkołę średnią w kierunku mechanicznym lub górniczą szkołę branżową I i/lub II stopnia. Kolejno ważne będzie ukończenie kursu specjalistycznego dla osób obsługujących maszyny wyciągowe. Do podjęcia szkolenia wymagany jest staż pracy:

- minimum 6 miesięcy pracy na stanowisku sygnalisty szybowego,
- minimum 6 miesięcy pracy na stanowisku konserwatora maszyn wyciągowych,
- minimum 6 miesięcy szkolenia praktycznego w zakresie kierowania maszyną wyciągową przy ciągnięciu urobku pod nadzorem maszynisty maszyn wyciągowych.

Ważne jest posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wydane na podstawie wyniku badań psychologicznych.

Wymagania psychofizyczne:

Praca maszynisty górniczych maszyn wyciągowych związana jest z dużą odpowiedzialnością i stresem. Osoba na tym stanowisku musi być sumienna, dokładna i spostrzegawcza, nie może przeoczyć nawet drobnych usterek. Bardzo ważna jest wysoka koordynacja wzrokowo-ruchowa, ostrość słuchu, i wzroku, rozróżnianie barw, kształtów, widzenie stereoskopowe, szybki refleks, ocena odległości. W kategorii sprawności i zdolności - zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, uzdolnienia techniczne, zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu maszynisty górniczych maszyn wyciągowych są poważne problemy ze wzrokiem oraz zaburzenia o podłożu neurologicznym. Zawodu nie powinny wykonywać osoby mające problemy z krążeniem, a także z chorobami ograniczającymi sprawność ruchową.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Maszynista górniczych maszyn wyciągowych znajduje zatrudnienie w kopalniach.