

Kształcenie:

Zawód kowala wyrobów zdobniczych można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest przez organizacje rzemieślnicze. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych określają rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne organizacji rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1117).

Centrum Edukacyjne "EURO"

ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz
tel. 510 910 260

www.euro-szkolenia.edu.pl
sekretariat@euro-szkolenia.edu.pl

Mega Centrum Rozwoju

ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom
tel. 32 282 54 78

www.mega.bytom.pl
sekretariat@mega.bytom.pl

Kuźnia Wojciechów

Wojciechów 153
24-204 Wojciechów
tel. 81 51 77 305, 691 053 403

www.czerniec.pl
czerniec@czerniec.pl

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Rynek 2, 20-211 Lublin
tel. 81 532 80 11
www.izba.lublin.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Łodzi:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
tel. (42) 66 30 255, 66 30 273

oraz oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:

ul. Wojska Polskiego 2
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649 60 87

w Sieradzu:

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

w Skierniewicach:

ul. Senatorska10, 96-100 Skierniewice
tel. (46) 833 39 74, 833 36 50



Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi



Kowal wyrobów zdobniczych

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności 722102



encja Gazeta
<https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,18898425.html?i=0>, dostęp 26.03.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Sieradzu

Kowal wyrobów zdobniczych jest zawodem o charakterze wytwórczym i artystycznym. Wykonuje on przedmioty o szczególnych walorach estetycznych przeznaczone do użytku codziennego: elementy wykończeniowe i ozdobne, okucia, kinkiety, balustrady, kratownice, meble, itp. Celem pracy kowala wyrobów zdobniczych jest nadanie stali lub metalom kolorowym odpowiedniego kształtu za pomocą kucia na gorąco lub zimno. Współcześnie kowal wyrobów zdobniczych korzysta z półfabrykatów, które łączy poprzez wiercenie, nitowanie, spawanie, zgrzewanie, lutowanie. Kowal wyrobów zdobniczych przygotowuje stanowisko do nagrzewania, następnie za pomocą młota ręcznego lub mechanicznego kowal wykuwa w plastycznym surowcu kształty, prostuje przedmioty na prostownicy kowalskiej, doprowadza materiał do właściwej formy, spaja. Gotowy przedmiot schładza i hartuje w wodzie lub odczynnikach chemicznych. Uszlachetnia powierzchnię metalu poprzez patynowanie, malowanie, polerowanie, a także zabezpiecza poprzez metalizowanie, cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne.

Zadania zawodowe:

- posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz dokumentacją techniczno-ruchową w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
- wykonywanie szkiców i rysunków kowalskich wyrobów zdobniczych;
- dobieranie materiałów konstrukcyjnych

- i eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją;
- użytkowanie przyrządy pomiarowe, przyrządy specjalne, narzędzia oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach technologicznych;
- wykonywanie pomiarów warsztatowe,
- wykonywanie zabiegów kucia ręcznego elementów zdobniczych;
- wykonywanie połączenia nierozłącznego kowalskich elementów zdobniczych;
- dobieranie rodzaju obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
- określanie temperatury i czasu podczas zabiegów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
- dokonywanie oceny jakości wykonanej pracy;
- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Osoba aplikująca na stanowisko kowala wyrobów zdobniczych powinna mieć ukończone wykształcenie rzemieślnicze (Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia), osiągając tytuł czeladnika bądź mistrza kowala wyrobów zdobniczych. Kowal wyrobów zdobniczych powinien brać czynny udział w szkoleniach organizowanych przez izby rzemieślnicze, organizacje branżowe oraz przez producentów narzędzi i materiałów przeznaczonych do kowalstwa. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku kowala wyrobów zdobniczych/kowala artystycznego powinien poznawać i śledzić nowości na rynku materiałów oraz narzędzi.

Wymagania psychofizyczne:

Zawód kowala wyrobów zdobniczych wymaga zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, precyzji wykonania i uzdolnień plastycznych. Konieczna w tym zawodzie jest sprawność fizyczna, wytrzymałość na wysiłek fizyczny, koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja i podzielność uwagi.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są: dysfunkcja ruchowa, choroby kręgosłupa, wady wzroku niepodlegające korekcji, choroby płuc.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Miejscem pracy kowala jest warsztat lub zakład, wyposażony w urządzenia i narzędzia niezbędne do realizowania zadań zawodowych. Kowal wyrobów zdobniczych może poszukiwać zatrudnienia w większym zakładzie, zajmującym się działalnością o tym charakterze, lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Kowal artystyczny/kowal wyrobów zdobniczych często prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i pracuje we własnej kuźni. W kowalstwie artystycznym przeważają małe zakłady zatrudniające do 50 osób.