

Kształcenie:

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

kierunek: operator maszyn i urządzeń
przeróbczych – klasa patronacka KGHM
ul. Osiedlowa 7b, 59-300 Lubin
tel. 607 784 654
e-mail: zsz@mckk.com.pl
www.szkoly.mckk.pl/

Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.

kierunek: Kurs na prasy wysokiego stopnia
zgniotu (operator prasy) (kurs)
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn
e-mail: szkoleniaoperator@op.pl
www.szkolenia-operator.pl

**Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:**

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Łodzi:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
tel. 42 663 02 55, 42 663 02 73

oraz oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:

ul. Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 60 87, 44 647 74 01

w Sieradzu:

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 43 822 81 86

w Skierniewicach:

ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 74, 46 833 36 50

Więcej ulotek o zawodach:
<https://wuplodz.praca.gov.pl/ulotki-o-zawodach>



Wojewódzki
Urząd Pracy
w Łodzi



Operator pras kuźniczych

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 722103



<https://www.wmwag.com/images/machine/0700800/4l.jpg>,
dostęp: 10.06.2025

**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim**

Operator pras kuźniczych obsługuje prasę kuźniczą, na której wykonuje odkuwki z metali żelaznych, metali nieżelaznych i stopów w procesach kucia matrycowego oraz ocenia jakość ich wykonania, a także przeprowadza drobne naprawy i regulacje prasy.

Zadania zawodowe:

- przygotowywanie stanowiska do pracy,
- instalowanie na prasie kuźniczej oprzyrządowania,
- ustawienie parametrów roboczych pracy prasy kuźniczej,
- wykonywanie próby poprawności pracy prasy kuźniczej,
- kontrola parametrów jakościowych wykonywanych odkuwek,
- korekta ustawień narzędzi i parametrów roboczych pracy prasy kuźniczej,
- przestrzeganie norm jakościowych wytwarzanych odkuwek,
- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska, ergonomii,
- informowanie przełożonych lub służb technicznych o wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny i oprzyrządowania.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie operatora pras kuźniczych przez pracodawców preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia w zawodach z obszaru kształcenia mechanicznego i górnictwo-hutniczego. Pracę w zawodzie operatora pras kuźniczych może wykonywać również osoba, która: została przyuczona do zawodu, uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie, odbyła szkolenie w zakresie obsługi prasy kuźniczej.

Wymagania psychofizyczne:

Osoba podejmująca pracę w tym zawodzie powinna charakteryzować się dobrym stanem zdrowia, w szczególności: koordynacją wzrokowo-ruchową, zręcznością rąk i palców, rozróżnianiem barw, czuciem dotykowym, zmysłem równowagi.

Wymagane są także takie predyspozycje, jak:

- dbałość o jakość pracy,
- samodzielność,
- samokontrola,
- wytrwałość i cierpliwość,
- dokładność,
- rzetelność,
- zainteresowania techniczne,
- uzdolnienia techniczne,
- wyobraźnia przestrzenna.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu operatora pras kuźniczych są m.in.:

- choroby kręgosłupa,
- choroby układu oddechowego, w tym przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
- alergie, uczulenia,
- choroby ograniczające ruch rąk lub nóg, np. reumatyczne choroby,
- skłonności do omdleń,
- epilepsja,
- zawroty głowy,
- wady serca uniemożliwiające wykonywanie prac fizycznych.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Operator pras kuźniczych może podjąć pracę m.in. w:

- kuźniach,
- hutach,
- odlewniach metali,
- zakładach mechanicznych zajmujących się obróbką metali.